

卡规式测厚仪

说明：这是一种最简易的测试珠宝、皮革、金属薄板、纸张、薄膜、金属丝和类似材料的厚度，它使用范围广、轻巧便捷、测试效率高，可以进行任意位置测量单位转换和任意位置清零。



订购信息

BGD 963/1--指针式测厚表 (测量范围: 0-10mm; 分辨率0.01mm)

BGD 963/2--指针式测厚表 (测量范围: 0-1mm; 分辨率0.001mm)

BGD 964/1--数显测厚表 (测量范围: 0-10mm; 分辨率0.01mm)

BGD 964/2--数显测厚表 (测量范围: 0-10mm; 分辨率0.001mm)